



**КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

ПРОТОКОЛ № 8

чергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій

19 травня 2025 року

м. Козятин

Головуючий: голова комісії з питань ТЕБ та НС- сесрстар ради Ірина РЕЦАЛЮ.

Присутні: члени комісії з питань ТЕБ та НС (згідно списку).

I. Про утримання та технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території міської ради.

СЛУХАЛИ: начальника 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м. Козятин) Вадима ШВЕЦЯ.

Відповідно вимог «Інструкції про порядок утримання та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 року №696 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 року за №780/27225, 11 ДПРЧ (м. Козятин) було здійснено перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання міста Козятина. За результатами перевірки встановлено, що робота по утриманню протипожежного водопостачання на території міста Козятина знаходиться в незадовільному стані. Основною причиною є невизначеність балансоутримувача пожежних гідрантів. Кількість несправних пожежних гідрантів постійно збільшується, і порівнянні з минулими роками. В місцях знаходження пожежних гідрантів не встановлено жодного показника зовнішнього протипожежного водопостачання згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019 (Графічні символи. Кольори та знаки безпеки). В разі виникнення пожеж надзвичайних ситуацій, аварій, в тому числі подій пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України, в адміністративно-громадських будівлях, в будівлях з пічним перебуванням людей, багатоквартирних будинках, об'єктах критичної інфраструктури та будівель приватного сектору, при умовах недостатнього забезпечення пожежними речовинами в зв'язку з несправністю пожежних гідрантів, може негативно вплинути на хід гасіння пожеж рятування людей, збереження майна та матеріальних цінностей.

Враховуючи вище викладене, необхідно визначити балансоутримувача пожежних гідрантів та покращити стан зовнішнього протипожежного водопостачання на території міста Козятин.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,

Комісія вирішила:

1. Інформацію начальника 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м. Козятин) Вадима ШВЕЦЯ прийняти до відома.

2. Начальнику управління ЖКГ міської ради (ВОВКОДАВ) провести ряд відповідних заходів щодо визначення балансоутримувачів пожежних гідрантів.

Термін виконання: до 01 липня 2025 року

3. Начальнику управління ЖКГ міської ради (ВОВКОДАВ) та ВСП «Київська дирекція філії «БМЕС» АТ «Укрзалізниця» (КРАВЕЦЬ):

3.1. Забезпечити ремонт зовнішнього протипожежного водопостачання в першу чергу на території та поблизу об'єктів з масовим перебуванням людей.

Термін виконання: до 01 липня 2025 року

3.2. Забезпечити встановлення та поновлення показчиків пожежних гідрантів, пожежних водоймищ.

Термін виконання: до 01 серпня 2025 року

3.3. Здійснити перевірки та привести в працездатний стан пожежні гідранти, які заасфальтовані, закриті бетонною плитою, відсутній тиск, мають низький стояк, перекритий вентиль.

Термін виконання: до 01 липня 2025 року

3.4. Провести роботи по встановленню 3-х закуплених гідрантів.

Термін виконання: негайно

4. Затвердити переліки:

- несправних вуличних пожежних гідрантів, що знаходяться на території міста Козятин, які не можливо використати у випадку виникнення пожежі (додаток 1);

- перелік справних пожежних гідрантів (додаток 2).

5. Начальнику 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м. Козятин) (ШВЕЦЬ) розглянути питання щодо виключення частини несправних вуличних пожежних гідрантів з Переліку в зв'язку із неможливістю проведення ремонтних робіт, аварійного стану водогону.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника 11 ДПРЧ (м. Козятин) 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області (м. Козятин) Вадима ШВЕЦЯ.

Голова комісії

Секретар комісії



Ірина РЕПАЛО

Віктор РИБІНСЬКИЙ

Перелік
несправних вуличних пожежних гідрантів, що знаходяться на території міста Козятин,
які не можливо використати у випадку виникнення пожежі

№ з/п	Вид джерела водо постачання	Номер вододжерела	Адреса (місце розташування)	Наявність і стан покажчика	Стан джерела водопостачання. Характер виявлених несправностей.
1	2	3	4	5	6
1.	ПГ	26	Єдності, 27	відсутній	Закритий бетонною плитою
2.	ПГ	5	Винниченка, 29	відсутній	закритий вентиль засувки
3.	ПГ	14	Героїв Майдану, 33	наявний	закритий вентиль засувки
4.	ПГ	22	Грушевського, 66	відсутній	закритий вентиль засувки
5.	ПГ	34	Незалежності, 7Б	відсутній	закритий вентиль засувки
6.	ПГ	15	Героїв Майдану, 45	наявний	занижений стояк
7.	ПГ	2	Артура Венжика, 55	відсутній	зірваний шток
8.	ПГ	3	Архітектора Кобелева, 21	відсутній	зірваний шток
9.	ПГ	7	Володимира Великого, 7	відсутній	зірваний шток
10.	ПГ	17	Героїв Майдану, 5а	відсутній	зірваний шток
11.	ПГ	18	Грушевського, 100	відсутній	зірваний шток
12.	ПГ	21	Грушевського, 64	відсутній	Зірваний шток
13.	ПГ	29	Єдності, 41	відсутній	зірваний шток
14.	ПГ	30	Захисників України, 63	відсутній	зірваний шток
15.	ПГ	32	Захисників України, 75	відсутній	зірваний шток
16.	ПГ	33	Князя Святослава, 9	відсутній	зірваний шток
17.	ПГ	35	Незалежності, 30	відсутній	зірваний шток
18.	ПГ	36	Незалежності, 54	відсутній	зірваний шток
19.	ПГ	39	Перемоги, 6	відсутній	зірваний шток
20.	ПГ	40	Перемоги, 43	відсутній	зірваний шток
21.	ПГ	47	Склярова, 1	відсутній	зірваний шток
22.	ПГ	50	Тимка Падури, 12	відсутній	зірваний шток
23.	ПГ	51	Чумацький шлях, 2	відсутній	зірваний шток
24.	ПГ	52	Чумацький шлях, 10	відсутній	зірваний шток
25.	ПГ	53	Чумацький шлях, 18	відсутній	зірваний шток
26.	ПГ	54	Привокзальна, 1	відсутній	зірваний шток
27.	ПГ	55	Привокзальна, 4	відсутній	зірваний шток
28.	ПГ	56	Привокзальна, 30	відсутній	зірваний шток
29.	ПГ	8	В'ячеслава Чорновола, 11	відсутній	зміщений стояк
30.	ПГ	1	Артура Венжика, 53	відсутній	не відкривається

Перелік
справних пожежних гідрантів, які знаходяться на території міста Козятин

№ з/п	Вид джерела водопостачання	Номер вододжерела	Адреса (місце розташування)	Наявність і стан показника	Стан джерела водопостачання. Характер виявлених несправностей.
1.	ПГ	4	Г. Сковороди, 4	відсутній	Справний
2.	ПГ	6	Володимира Великого, 3	відсутній	Справний
3.	ПГ	9	В'ячеслава Чорновола, 8а	відсутній	Справний
4.	ПГ	10	Героїв Майдану, 14	відсутній	Справний
5.	ПГ	11	Героїв Майдану, 16	наявний	Справний
6.	ПГ	12	Героїв Майдану, 27	наявний	Справний
7.	ПГ	13	Героїв Майдану, 32	наявний	Справний
8.	ПГ	16	Героїв Майдану, 5	відсутній	Справний
9.	ПГ	19	Грушевського, 113	відсутній	Справний
10.	ПГ	20	Грушевського, 30	відсутній	Справний
11.	ПГ	23	Грушевського, 72	відсутній	Справний
12.	ПГ	24	Грушевського, 74	відсутній	Справний
13.	ПГ	25	Єдності, 25	відсутній	Справний
14.	ПГ	27	Єдності, 34	відсутній	Справний
15.	ПГ	28	Єдності, 35	відсутній	Справний
16.	ПГ	31	Захисників України, 69	відсутній	Справний
17.	ПГ	37	Перемоги, 2	відсутній	Справний
18.	ПГ	38	Перемоги, 4	відсутній	Справний
19.	ПГ	41	Пилипа Орлика, 1	відсутній	Справний
20.	ПГ	42	Пилипа Орлика, 3	відсутній	Справний
21.	ПГ	43	Пилипа Орлика, 5	відсутній	Справний
22.	ПГ	44	Пилипа Орлика, 8	відсутній	Справний
23.	ПГ	45	Січових Стрільців, 8	відсутній	Справний
24.	ПГ	46	Січових Стрільців, 30	відсутній	Справний
25.	ПГ	48	Склярова, 17	відсутній	Справний
26.	ПГ	49	Стенана Бандери, 43	відсутній	Справний